



TIEMME

RACCORDI A COMPRESSIONE SVĚRNÉ TVAROVKY

Série 1300

Raccordi a compressione con tenuta o-ring per tubo rame.

Svěrné tvarovky s O-kroužkem pro měděné trubky..

I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Svěrné tvarovky s O kroužkem jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápěcí a sanitární systémy, oleje a všeobecně veškeré neagresivní kapaliny.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog



Certificazioni / Certifikace



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 120°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 16 bar
Filettature: femmina/maschio UNI ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 120°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 16 barů
Závity: vnitřní/vnější UNI ISO 228

Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - EN12165
Dado: Ottone CW617N - EN12165
Rondella: Ottone CW617N - EN12164
Anello: Ottone CW617N - EN12164
O-ring: Gomma nitrilica NBR

Materiale

Trattamento

Popis

Tělo: Mosaz CW617N - EN12165
Matka: Mosaz CW617N - EN12165
Podložka: Mosaz CW617N - EN12164
Kroužek: Mosaz CW617N - EN12164
O kroužek: Nitrilová pryž NBR

Materiál

Povrchová úprava

Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all' asse del tubo. L' estremità tagliata deve inoltre essere sbavata per rimuovere eventuali trucioli residui. Infilare dado, anello, rondella ed o-ring sul tubo avvitare il dado a mano per quanto consentito e quindi serrare con chiave come descritto in tabella. Per consentire una deformazione più plastica ed omogenea è consigliato oliare l' ogiva utilizzando un prodotto idoneo all' utilizzo specifico dell' impianto (acqua potabile, ...).

Návod pro správnou instalaci :

Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez ořepků. Konec trubky musí být začištěn a všechny zbývající ořepky odstraněny. Na trubku nasadíte matku, kroužek, podložku a O kroužek a ručně matku utáhněte až na doraz, poté použijte klíč podle údajů v tabulce.

Pro dosažení více homogenní a plastické deformace doporučujeme použít na svěrný kroužek vhodný lubrikant podle daného systému (pitná voda...).

Tabella di serraggio dado / Tabulka utažení matky

Velikost trubky	08	10	12	14	16	18	22	28
N° giri/otočení	3/4	3/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	3/4	3/4	1



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1300 Rev. A 09-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vealeta qualiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje pravo kdykoliv pozmenit obsah bez předchozho upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozho souhlasu TIEMME zakázána.

